

Gehren Ev.-Luth. Stadtkirche Ilmkreis, Thüringen	Bericht zur Be- und Zustandserfassung der Verglasung im Kanzelaltar Glasmalerei von ~ 1895 aus der Werkstatt Richard Schlein (Zittau)	Bauherr: Ev.-Luth. Kirchgemeinde Gehren Untere Marktstraße 7 99708 Gehren	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang II Fotoaufnahmen	Juni 2018	



Abb. 5

Innenraumaufnahmen mit Kanzelaltar

- Kanzelaltar mit Bleiverglasung vermutlich aus Kirchenraumerneuerung von 1895
- farbige Bleiglasfelder von ~ 1895 unter Kreismedaillon und im oberen Rundbogen / 3 Stück
Bleiglasfelder erhalten geblieben
- weiße Ganzglasscheiben und Kreismedaillon mit Kreuz mit Buchstaben A und W stammen vermutlich aus letzten Renovierung 1960
- ursprünglich enthielten die Felder Nr. 1a, 1c, 2a, 2c, 3a, 3c, 4ab, 4bc analog des trapezförmigen Feldes Nr. 4b farbige und bemalte Glasglasfelder
- im Medaillon / Feld - Nr. 3b befand sich ehemals eine farbige Glasmalerei mit einer Darstellung des Weltenrichters - dazu Anhang I / Tafel 1 bis 4

Gehren Ev.-Luth. Stadtkirche Ilmkreis, Thüringen	Bericht zur Be- und Zustandserfassung der Verglasung im Kanzelaltar Glasmalerei von ~ 1895 aus der Werkstatt Richard Schlein (Zittau)	Bauherr: Ev.-Luth. Kirchgemeinde Gehren Untere Marktstraße 7 99708 Gehren	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang II Fotoaufnahmen	Juni 2018	




Abb. 6

Innenraumaufnahmen mit Kanzelaltar

- Kanzelaltar mit Bleiverglasung vermutlich aus Kirchenraumerneuerung von 1895
- farbige Bleiglasfelder von ~ 1895 unter Kreismedaillon und im oberen Rundbogen / 3 Stück
Bleiglasfelder erhalten geblieben
- weiße Ganzglasscheiben und Kreismedaillon mit Kreuz mit Buchstaben A und W stammen vermutlich aus letzten Renovierung 1960
- ursprünglich enthielten die Felder Nr. 1a, 1c, 2a, 2c, 3a, 3c, 4ab, 4bc analog des trapezförmigen Feldes Nr. 4b farbige und bemalte Glasglasfelder
- im Medaillon / Feld - Nr. 3b befand sich ehemals eine farbige Glasmalerei mit einer Darstellung des Weltenrichters - dazu Anhang I / Tafel 1 bis 4

Gehren Ev.-Luth. Stadtkirche Ilmkreis, Thüringen	Bericht zur Be- und Zustandserfassung der Verglasung im Kanzelaltar Glasmalerei von ~ 1895 aus der Werkstatt Richard Schlein (Zittau)	Bauherr: Ev.-Luth. Kirchgemeinde Gehren Untere Marktstraße 7 99708 Gehren	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang II Fotoaufnahmen	Juni 2018	



Abb. 7

Kanzelaltar, Verglasung
Innenseite, Durchlicht, Zustand Juni 2018

- trapezförmiges Bleiglasfeld Nr. 4b mit farbiger und bemalter Glasmalerei, Datierung um 1895
- Entwurf von Martin Eugen Beck aus Herrnhut
- Ausführung von Werkstatt Richard Schlein aus Zittau
- seitlichen Felder um 1960 durch Ganzglasscheiben aus Kathedralglas ersetzt

Gehren Ev.-Luth. Stadtkirche Ilmkreis, Thüringen	Bericht zur Be- und Zustandserfassung der Verglasung im Kanzelaltar Glasmalerei von ~ 1895 aus der Werkstatt Richard Schlein (Zittau)	Bauherr: Ev.-Luth. Kirchgemeinde Gehren Untere Marktstraße 7 99708 Gehren	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang II Fotografien	Juni 2018	



Abb. 8

Kanzelaltar, Verglasung
Innenseite, Auflicht, Zustand Juni 2018

- trapezförmiges Bleiglasfeld Nr. 4b mit farbiger und bemalter Glasmalerei, Datierung um 1895
- Entwurf von Martin Eugen Beck aus Herrnhut
- Ausführung von Werkstatt Richard Schlein aus Zittau
- seitlichen Felder um 1960 durch Ganzglasscheiben aus Kathedralglas ersetzt
- Felder in Metallrahmenkonstruktion eingesetzt

Gehren Ev.-Luth. Stadtkirche Ilmkreis, Thüringen	Bericht zur Be- und Zustandserfassung der Verglasung im Kanzelaltar Glasmalerei von ~ 1895 aus der Werkstatt Richard Schlein (Zittau)	Bauherr: Ev.-Luth. Kirchgemeinde Gehren Untere Marktstraße 7 99708 Gehren	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang II Fotoaufnahmen	Juni 2018	



Abb. 9

Kanzelaltar, Verglasung
Innenseite, Auflicht, Zustand Juni 2018

- trapezförmiges Bleiglasfeld Nr. 4b mit farbiger und bemalten Glasmalerei, Datierung um 1895
- Entwurf von Martin Eugen Beck aus Herrnhut - Signatur im oberen Feldbereich, ohne Jahreszahl: „Entworfen v. E. Beck“
- Ausführung von Werkstatt Richard Schlein aus Zittau
- seitlichen Felder um 1960 durch Ganzglasscheiben aus Kathedralglas ersetzt

Gehren Ev.-Luth. Stadtkirche Ilmkreis, Thüringen	Bericht zur Be- und Zustandserfassung der Verglasung im Kanzelaltar Glasmalerei von ~ 1895 aus der Werkstatt Richard Schlein (Zittau)	Bauherr: Ev.-Luth. Kirchgemeinde Gehren Untere Marktstraße 7 99708 Gehren	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang II Fotoaufnahmen	Juni 2018	



Abb. 10

Kanzelaltar, Verglasung
Innenseite, Auflicht, Zustand Juni 2018

- trapezförmiges Bleiglasfeld Nr. 4b mit farbiger und bemalten Glasmalerei, Datierung um 1895
- Entwurf von Martin Eugen Beck aus Herrnhut - Signatur im oberen Feldbereich, ohne Jahreszahl:
„Entworfen v. E. Beck“
- Ausführung von Werkstatt Richard Schlein aus Zittau
- seitlichen Felder um 1960 durch Ganzglasscheiben aus Kathedralglas ersetzt

Gehren Ev.-Luth. Stadtkirche Ilmkreis, Thüringen	Bericht zur Be- und Zustandserfassung der Verglasung im Kanzelaltar Glasmalerei von ~ 1895 aus der Werkstatt Richard Schlein (Zittau)	Bauherr: Ev.-Luth. Kirchgemeinde Gehren Untere Marktstraße 7 99708 Gehren	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang II Fotoaufnahmen	Juni 2018	




Abb. 11

Kanzelaltar, Verglasung
Innenseite, Durchlicht, Zustand Juni 2018

- Bleiglasfeld Nr. 3ab mit farbiger und bemalten Glasmalerei, Datierung um 1895
- Entwurf von Martin Eugen Beck aus Herrnhut
- Ausführung von Werkstatt Richard Schlein aus Zittau
- seitlichen Felder um 1960 durch Ganzglasscheiben aus Kathedralglas ersetzt

Gehren Ev.-Luth. Stadtkirche Ilmkreis, Thüringen	Bericht zur Be- und Zustandserfassung der Verglasung im Kanzelaltar Glasmalerei von ~ 1895 aus der Werkstatt Richard Schlein (Zittau)	Bauherr: Ev.-Luth. Kirchgemeinde Gehren Untere Marktstraße 7 99708 Gehren	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang II Fotografien	Juni 2018	




Abb. 12

Kanzelaltar, Verglasung
Innenseite, Durchlicht, Zustand Juni 2018

- Bleiglasfeld Nr. 3ab mit farbiger und bemalten Glasmalerei, Datierung um 1895
- Entwurf von Martin Eugen Beck aus Herrnhut
- Ausführung von Werkstatt Richard Schlein aus Zittau
- Detail der farbigen Gläser mit Schwarzlotbmalung, rückseitig Silbergelb aufträge

Gehren Ev.-Luth. Stadtkirche Ilmkreis, Thüringen	Bericht zur Be- und Zustandserfassung der Verglasung im Kanzelaltar Glasmalerei von ~ 1895 aus der Werkstatt Richard Schlein (Zittau)	Bauherr: Ev.-Luth. Kirchgemeinde Gehren Untere Marktstraße 7 99708 Gehren	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang II Fotoaufnahmen	Juni 2018	



Abb. 13

Kanzelaltar, Verglasung
Innenseite, Durchlicht, Zustand Juni 2018

- Bleiglasfeld Nr. 3bc mit farbiger und bemalten Glasmalerei, Datierung um 1895
- Entwurf von Martin Eugen Beck aus Herrnhut
- Ausführung von Werkstatt Richard Schlein aus Zittau
- Detail der farbigen Gläser mit Schwarzlotbemalung, rückseitig Silbergelbbaufträge
- Glasfehlstelle mit Glas rückseitig doubliert

Gehren Ev.-Luth. Stadtkirche Ilmkreis, Thüringen	Bericht zur Be- und Zustandserfassung der Verglasung im Kanzelaltar Glasmalerei von ~ 1895 aus der Werkstatt Richard Schlein (Zittau)	Bauherr: Ev.-Luth. Kirchgemeinde Gehren Untere Marktstraße 7 99708 Gehren	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang II Fotografien	Juni 2018	




Abb. 14

Kanzelaltar, Verglasung
Innenseite, Durchlicht, Zustand Juni 2018

- Bleiglasfeld Nr. 3ab mit farbiger und bemalten Glasmalerei, Datierung um 1895
- Entwurf von Martin Eugen Beck aus Herrnhut
- Ausführung von Werkstatt Richard Schlein aus Zittau
- Detail der farbigen Gläser mit Schwarzlotbemalung, rückseitig Silbergelbaufräge

Gehren Ev.-Luth. Stadtkirche Ilmkreis, Thüringen	Bericht zur Be- und Zustandserfassung der Verglasung im Kanzelaltar Glasmalerei von ~ 1895 aus der Werkstatt Richard Schlein (Zittau)	Bauherr: Ev.-Luth. Kirchgemeinde Gehren Untere Marktstraße 7 99708 Gehren	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang II Fotoaufnahmen	Juni 2018	



Abb. 15

Kanzelaltar, Verglasung
Innenseite, Durchlicht, Zustand Juni 2018

- im Medaillon / Feld - Nr. 3b befand sich ehemals eine farbige Glasmalerei mit einer Darstellung des Weltenrichters - dazu Anhang I / Tafel 1 bis 4
- heute erhaltene Ganzglasscheibe von 1960 besteht aus farblosem Kathedralglas mit weißem Überzug und aufgemaltem Kreuz in Schwarz, beides rückseitig aufgetragene Kaltmalerei

Gehren Ev.-Luth. Stadtkirche Ilmkreis, Thüringen	Bericht zur Be- und Zustandserfassung der Verglasung im Kanzelaltar Glasmalerei von ~ 1895 aus der Werkstatt Richard Schlein (Zittau)	Bauherr: Ev.-Luth. Kirchgemeinde Gehren Untere Marktstraße 7 99708 Gehren	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang II Fotoaufnahmen	Juni 2018	



Abb. 16

Kanzelaltar, Verglasung
Rückseite, Auflicht, Zustand Juni 2018

- farbige Bleiglasfelder von ~ 1895 unter Kreismedaillon und im oberen Rundbogen / 3 Stück Bleiglasfelder erhalten geblieben
- weiße Ganzglasscheiben und Kreismedaillon mit Kreuz mit Buchstaben stammen vermutlich aus letzten Renovierung 1960
- Tür mit unstrukturierten Glasscheiben, farblos mit weißem Überzug auf Rückseite - Kaltmalerei
- Bleiglasfelder und Ganzglasscheiben rückseitig in Metallrahmenkonstruktion eingesetzt

Gehren Ev.-Luth. Stadtkirche Ilmkreis, Thüringen	Bericht zur Be- und Zustandserfassung der Verglasung im Kanzelaltar Glasmalerei von ~ 1895 aus der Werkstatt Richard Schlein (Zittau)	Bauherr: Ev.-Luth. Kirchgemeinde Gehren Untere Marktstraße 7 99708 Gehren	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang II Fotoaufnahmen	Juni 2018	



Abb. 18

Kanzelaltar, Verglasung

Rückseite, Auflicht, Zustand Juni 2018 - Detail Feld 3 bc

- farbige Bleiglasfelder von ~ 1895 unter Kreismedaillon und im oberen Rundbogen / 3 Stück Bleiglasfelder erhalten geblieben
- weiße Ganzglasscheiben und Kreismedaillon mit Kreuz mit Buchstaben stammen vermutlich aus letzten Renovierung 1960
- Bleiglasfelder und Ganzglasscheiben rückseitig in Metallrahmenkonstruktion eingesetzt und mit Deckschienen sowie Metallkeilen arretiert
- Metallhalterungen für Kerzen zur Hinterleuchtung der Verglasung - vermutlich von ~ 1900

Gehren Ev.-Luth. Stadtkirche Ilmkreis, Thüringen	Bericht zur Be- und Zustandserfassung der Verglasung im Kanzelaltar Glasmalerei von ~ 1895 aus der Werkstatt Richard Schlein (Zittau)	Bauherr: Ev.-Luth. Kirchgemeinde Gehren Untere Marktstraße 7 99708 Gehren	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang II Fotoaufnahmen	Juni 2018	



Abb. 19

Kanzelaltar, Verglasung

Rückseite, Auflicht, Zustand Juni 2018 - Detail Feld 3 ab

- farbige Bleiglasfelder von ~ 1895 unter Kreismedaillon und im oberen Rundbogen / 3 Stück Bleiglasfelder erhalten geblieben
- weiße Ganzglasscheiben und Kreismedaillon mit Kreuz mit Buchstaben stammen vermutlich aus letzten Renovierung 1960
- Bleiglasfelder und Ganzglasscheiben rückseitig in Metallrahmenkonstruktion eingesetzt und mit Deckschienen sowie Metallkeilen arretiert
- Metallhalterungen für Kerzen zur Hinterleuchtung der Verglasung - vermutlich von ~ 1900, zum Teil verloren gegangen

Gehren Ev.-Luth. Stadtkirche Ilmkreis, Thüringen	Bericht zur Be- und Zustandserfassung der Verglasung im Kanzelaltar Glasmalerei von ~ 1895 aus der Werkstatt Richard Schlein (Zittau)	Bauherr: Ev.-Luth. Kirchgemeinde Gehren Untere Marktstraße 7 99708 Gehren	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang II Fotoaufnahmen	Juni 2018	




Abb. 20

Kanzelaltar, Verglasung
Rückseite, Auflicht, Zustand Juni 2018 - Detail Feld 3 ab

- Detail der farbigen Bleiverglasung von ~ 1895 mit Mehrfachsprüngen im blauem Farbglass
- originales Bleinetz ist erhalten geblieben

Gehren Ev.-Luth. Stadtkirche Ilmkreis, Thüringen	Bericht zur Be- und Zustandserfassung der Verglasung im Kanzelaltar Glasmalerei von ~ 1895 aus der Werkstatt Richard Schlein (Zittau)	Bauherr: Ev.-Luth. Kirchgemeinde Gehren Untere Marktstraße 7 99708 Gehren	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang II Fotoaufnahmen	Juni 2018	




Abb. 17

Kanzelaltar, Verglasung

Rückseite, Auflicht, Zustand Juni 2018 - Detail Feld 3b

- farbige Bleiglasfelder von ~ 1895 unter Kreismedaillon und im oberen Rundbogen / 3 Stück Bleiglasfelder erhalten geblieben
- weiße Ganzglasscheiben und Kreismedaillon mit Kreuz mit Buchstaben stammen vermutlich aus letzten Renovierung 1960
- Tür mit unstrukturierten Glasscheiben, farblos mit weißem Überzug auf Rückseite - Kaltmalerei
- Bleiglasfelder und Ganzglasscheiben rückseitig in Metallrahmenkonstruktion eingesetzt und mit Deckschienen sowie Metallkeilen arretiert

Gehren Ev.-Luth. Stadtkirche Ilmkreis, Thüringen	Bericht zur Be- und Zustandserfassung der Verglasung im Kanzelaltar Glasmalerei von ~ 1895 aus der Werkstatt Richard Schlein (Zittau)	Bauherr: Ev.-Luth. Kirchgemeinde Gehren Untere Marktstraße 7 99708 Gehren	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang II Fotoaufnahmen	Juni 2018	




Abb. 20

Kanzelaltar, Verglasung
Rückseite, Auflicht, Zustand Juni 2018 - Detail Feld 3 ab

- Detail der farbigen Bleiverglasung von ~ 1895 mit Mehrfachsprüngen im blauem Farbglass
- originales Bleinetz ist erhalten geblieben

Gehren Ev.-Luth. Stadtkirche Ilmkreis, Thüringen	Bericht zur Be- und Zustandserfassung der Verglasung im Kanzelaltar Glasmalerei von ~ 1895 aus der Werkstatt Richard Schlein (Zittau)	Bauherr: Ev.-Luth. Kirchgemeinde Gehren Untere Marktstraße 7 99708 Gehren	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang II Fotoaufnahmen	Juni 2018	



Abb. 21

Kanzelaltar, Verglasung
Rückseite, Auflicht, Zustand Juni 2018 - Detail Feld 3 ab

- Detail der farbigen Bleiverglasung von ~ 1895 mit Mehrfachsprüngen im roten Überfangglas
- zusätzlich sind Gläser rückseitig mit Silbergelb bemalt
- originales Bleinetz ist erhalten geblieben

Gehren Ev.-Luth. Stadtkirche Ilmkreis, Thüringen	Bericht zur Be- und Zustandserfassung der Verglasung im Kanzelaltar Glasmalerei von ~ 1895 aus der Werkstatt Richard Schlein (Zittau)	Bauherr: Ev.-Luth. Kirchgemeinde Gehren Untere Marktstraße 7 99708 Gehren	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang II Fotografien	Juni 2018	



Abb. 22

Kanzelaltar, Verglasung
Rückseite, Auflicht, Zustand Juni 2018 - Detail Feld 3 bc

- Detail der farbigen Bleiverglasung von ~ 1895 mit Mehrfachsprüngen und größerem Glasverlust, der bei jüngerer Reparatur mit Glas geschlossen wurde
- zusätzlich sind Gläser rückseitig mit Silbergelb bemalt
- originales Bleinetz ist erhalten geblieben

Gehren Ev.-Luth. Stadtkirche Ilmkreis, Thüringen	Bericht zur Be- und Zustandserfassung der Verglasung im Kanzelaltar Glasmalerei von ~ 1895 aus der Werkstatt Richard Schlein (Zittau)	Bauherr: Ev.-Luth. Kirchgemeinde Gehren Untere Marktstraße 7 99708 Gehren	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang II Fotografien	Juni 2018	



Abb. 23

Kanzelaltar, Verglasung

Rückseite, Auflicht, Zustand Juni 2018 - Detail Feld 3 bc

- Detail der farbigen Bleiverglasung von ~ 1895 mit seitenverkehrt eingebautem Glasstück - Schwarzlotmalerei rückseitig
- originales Bleinetz ist erhalten geblieben